

	Шкант (нагель)
8	глубина отверстия в пласти
24	глубина отверстия в торце
8	диаметр отверстия
	Стяжка GMP (бочонок)
10	диаметр отверстия в пласти под гайку
7	диаметр отверстия в пласти под винт
7	диаметр отверстия в торце под винт
21	глубина отверстия в торце под винт
16	глубина отверстия в пласти под винт
14	глубина отверстия в пласти под гайку